Scheda Valutazione Macchina Agricola

Tipologia:						**Trattore compatto**
Marca	Kubota					
Modello	B1-16					
Anno	/					
Matricola	72022					
Motore	Kubota D950 - 3 Cilindri					
Ore	644					
Targa	No					
MOTORE	A	B	C	D	E	Note
Stato generale		X				
Parte inferiore (sottocoppa)		X				
Parte superiore (Testata)		X				
Stato pompa iniezione		X				
Stato inniettori		X				
SISTEMA IDRAULICO	Note					
Tipo pompe	Ingranaggi					
Stato generale pompe		X				
Stato generale distributori		X				
Sollevatore		X				
Comandi meccanici						
SISTEMA ELETTRICO	Note					
Batteria					X	Non presente
Motore di avviamento		X				
Alternatore		X				
Stato generale fanaleria	X					
CARPENTERIA	Note					
Attacco a trepunti						
Attacco a due punti		X				
Carpenteria generale	X					
Cofani	X					
Parafanghi	X					
TRASMISSIONE	Note					
Idrostatica stato generale						
Power shift stato generale						
Sterzo guida		X				
Freni		X				
Frizione		X				
Meccanica stato generale		X				
Pto		X				
CARRO E SOTTOCARRO	Note					
Cingoli in gomma						
Pattini in ferro						
Pattini in ferro gomma						
Perni e boccole						
Guide in acciaio						
Rulli superiori						
Rulli inferiori						
Ruota motrice stato corona						
Ruota folle						
RIDUTTORI MOTORI TRASLAZIONE	Note					
Riduttore e motore destro						
Riduttore e motore sinistro						
PONTE E PNEUMATICI	Note					
Stato generale ponte anteriore		X				Controllare paraolio Sx per perdita olio
Stato generale ponte posteriore		X				
Pneumatici anteriori		X				
Pneumatici posteriori	X					

	A	B	C	D	E	
POSTO GUIDA OPERATORE						Note
Tettuccio						
Cabina						
Aria condizionata						
Stato interno cabina						
Stato esterno cabina						
Sedile		X				
Cruscotto plancia comandi	X					
Contaore		X				
Computer - display digitale						
Distributori posteriori						
ACCESSORI						Note
Sollevatore anteriore						
Distributori idraulici anteriori						
Distributori idraulici posteriori						
Pat blade - lama oscillante						
Lama angledozer						
Lama a 6 vie						
Lama till dozer						
Telaio di protezione						
Pala caricatrice anteriore						
Attacchi rapidi sollevatore						
Altro						
ALTRI ACCESSORI						Note
Fresatrice su attacco a 2 punti			X			Vista e piaciuta nello stato in cui si trova
Fresatrice su attacco a 3 punti						
Trincia sarmenti						
Aratro						
Tagliaerba						
Altro						

Note

A: Eccellente Condizione 100-80%
B: Molto Buono 80-60%
C: Discreto 60-40%
D: Funzionante Necessita Di Qualche Riparazione 40-20%
E: Pessimo Necessita di riparazione o sostituzione inferiore 20%

Tutte le informazioni inserite sono puramente indicative e non costituiscono garanzia sul bene.