



## Scheda Valutazione Macchina Agricola

<b>Tipologia:</b>		Trattore compatto				
Marca	Kubota					
Modello	B1500 DT					
Anno	/					
Matricola	13755					
Motore	Kubota D850 - 3 Cilindri					
Ore	1149					
Targa	No					
<b>MOTORE</b>	A	B	C	D	E	Note
Stato generale		X				
Parte inferiore (sottocoppa)		X				
Parte superiore (Testata)		X				
Stato pompa iniezione		X				
Stato inniettori		X				
<b>SISTEMA IDRAULICO</b>	Note					
Tipo pompe	Ingranaggi					
Stato generale pompe		X				
Stato generale distributori		X				
Sollevatore		X				
Comandi meccanici		X				
<b>SISTEMA ELETTRICO</b>	Note					
Batteria					X	Non presente
Motore di avviamento		X				
Alternatore		X				
Stato generale fanaleria		X				
<b>CARPENTERIA</b>	Note					
Attacco a trepunti						
Attacco a due punti		X				
Carpenteria generale		X				
Cofani		X				
Parafanghi		X				
<b>TRASMISSIONE</b>	Note					
Idrostatica stato generale						
Power shift stato generale						
Sterzo guida		X				
Freni		X				
Frizione		X				
Meccanica stato generale		X				
Pto		X				
<b>CARRO E SOTTOCARRO</b>	Note					
Cingoli in gomma						
Pattini in ferro						
Pattini in ferro gomma						
Perni e boccole						
Guide in acciaio						
Rulli superiori						
Rulli inferiori						
Ruota motrice stato corona						
Ruota folle						
<b>RIDUTTORI MOTORI TRASLAZIONE</b>	Note					
Riduttore e motore destro						
Riduttore e motore sinistro						
<b>PONTE E PNEUMATICI</b>	Note					
Stato generale ponte anteriore		X				
Stato generale ponte posteriore		X				Parte Sx piccola perdita di olio
Pneumatici anteriori			X			

Pneumatici posteriori	X				
-----------------------	---	--	--	--	--

	A	B	C	D	E	
<b>POSTO GUIDA OPERATORE</b>						Note
Tettuccio						
Cabina						
Aria condizionata						
Stato interno cabina						
Stato esterno cabina						
Sedile		X				(Viene fornito nuovo con cinture)
Cruscotto plancia comandi		X				
Contaore					X	Non funziona
Quadro avviamento		X				
Computer - display digitale						
Distributori posteriori		X				
<b>ACCESSORI</b>						Note
Sollevatore anteriore						
Distributori idraulici anteriori						
Distributori idraulici posteriori			X			
Pat blade - lama oscillante						
Lama angledozer						
Lama a 6 vie						
Lama till dozer						
Telaio di protezione						
Pala caricatrice anteriore						
Attacchi rapidi sollevatore						
Altro						
<b>ALTRI ACCESSORI</b>						Note
Fresatrice su attacco a 2 punti			X			Vista e piaciuta nello stato in cui si trova
Fresatrice su attacco a 3 punti						
Trincia sarmenti						
Aratro						
Tagliaerba						
Altro						

**Note**

- A: Eccellente Condizione 100-80%
- B: Molto Buono 80-60%
- C: Discreto 60-40%
- D: Funzionante Necessita Di Qualche Riparazione 40-20%
- E: Pessimo Necessita di riparazione o sostituzione inferiore 20%



Tutte le informazioni inserite sono puramente indicative e non costituiscono garanzia sul bene.