



Scheda Valutazione Macchina Agricola

Tipologia:		Trattore Compatto				
Marca	Kubota					
Modello	GB18DT					
Anno						
Matricola	BE11976					
Motore	Kubota D1005					
Ore	813					
Targa	No					
MOTORE	A	B	C	D	E	Note
Stato generale	X					
Parte inferiore (sottocoppa)	X					
Parte superiore (Testata)	X					
Stato pompa iniezione	X					
Radiatore	X					
Stato inniettori	X					
SISTEMA IDRAULICO	Note					
Tipo pompe	Ingranaggi					
Stato generale pompe	X					
Stato generale distributori	X					
Sollevatore	X					
Comandi meccanici	X					
SISTEMA ELETTRICO	Note					
Batteria				X		Non presente
Motore di avviamento	X					
Alternatore	X					
Stato generale fanaleria	X					
CARPENTERIA	Note					
Attacco a tre punti	X					
Attacco a due punti						
Carpenteria generale	X					
Cofani	X					
Parafanghi	X					
TRASMISSIONE	Note					
Idrostatica stato generale						
Power shift stato generale						
Sterzo guida	X					
Freni	X					
Frizione	X					
Meccanica stato generale	X					
Pto			X			2 Velocità pto fa rumore controllare
CARRO E SOTTOCARRO	Note					
Cingoli in gomma						
Pattini in ferro						
Pattini in ferro gomma						
Perni e boccole						
Guide in acciaio						
Rulli superiori						
Rulli inferiori						
Ruota motrice stato corona						
Ruota folle						
RIDUTTORI MOTORI TRASLAZIONE	Note					
Riduttore e motore destro						
Riduttore e motore sinistro						
PONTE E PNEUMATICI	Note					
Stato generale ponte anteriore	X					
Stato generale ponte posteriore	X					
Pneumatici anteriori	X					
Pneumatici posteriori	X					

	A	B	C	D	E	
POSTO GUIDA OPERATORE						Note
Tettuccio						
Cabina						
Aria condizionata						
Stato interno cabina						
Stato esterno cabina						
Sedile				X		(Viene fornito nuovo con cinture)
Cruscotto plancia comandi	X					
Contaore	X					
Quadro avviamento	X					
Computer - display digitale						
Distributori posteriori						
ACCESSORI						Note
Sollevatore anteriore						
Distributori idraulici anteriori						
Distributori idraulici posteriori						
Pat blade - lama oscillante						
Lama angledozer						
Lama a 6 vie						
Lama till dozer						
Telaio di protezione						
Pala caricatrice anteriore						
Attacchi rapidi sollevatore						
Altro						
ALTRI ACCESSORI						Note
Fresatrice su attacco a 2 punti						
Fresatrice su attacco a 3 punti			X			Vista e piaciuta nello stato in cui si trova
Trincia sarmenti						
Aratro						
Tagliaerba						
Altro						
Note						
<p>A: Eccellente Condizione 100-80%</p> <p>B: Molto Buono 80-60%</p> <p>C: Discreto 60-40%</p> <p>D: Funzionante Necessita Di Qualche Riparazione 40-20%</p> <p>E: Pessimo Necessita di riparazione o sostituzione inferiore 20%</p>						
<p>Tutte le informazioni inserite sono puramente indicative e non costituiscono garanzia sul bene.</p>						

