



Scheda Valutazione Tecnica Macchina operatrice

TIPOLOGIA MACCHINARIO	Miniescavatore					
DATA	07/11/2018					
MARCA	Komatsu					
MODELLO	PC20FR-2					
ANNO IMPORAZIONE EU	2018					
MATRICOLA	BE20185					
MOTORE	Yanmar					
ORE	3565					
TARGA						
MOTORE	A	B	C	D	E	Note
Stato generale	X					
Parte inferiore (sottocoppa)	X					
Parte superiore (Testata)	X					
Stato pompa iniezione	X					
Stato inniettori	X					
SISTEMA IDRAULICO						
Tipo pompe	Portata variabile					
Stato generale pompe	X					
Stato generale distributori	X					
Stato generale tubazioni braccio			X			
Stato generale tubazioni interne			X			
Stato generale pistoni braccio pala						
Stato generale pistoni I braccio	X					
Stato generale pistoni II braccio	X					
Stato generale pistoni avambraccio (stick)						
Stato generale pistoni lama	X					
Stato generale pistoni brandeggio	X					
Stato generale pistoni stabilizzatori						
Stato generale pistoni cassone						
Comandi meccanici						
Seconda velocità traslazione	X					
Servocomandi	X					
SISTEMA ELETTRICO						
Batteria	X					Nuova
Motore di avviamento	X					
Alternatore	X					
Computer gestione idraulica						
Stato generale fanaleria			X			
CARPENTERIA						
Carpenteria braccio principale	X					
Carpenteria II braccio	X					
Carpenteria avambraccio (stick)						
Stato perni braccio principale			X			
Stato perni II braccio						
Stato perni avambraccio (stick)			X			
Stato perni lama reinterro			X			
Stato perni benna	X					
Stato perni castello o brandeggio			X			C-
Carpenteria lama anteriore	X					
Carpenteria braccio pala						
Carpenteria generale			X			
Carpenteria articolazione						
RALLA						
Stato ralla	X					
Stato motore di rotazione	X					
TRASMISSIONE						
Idrostatica stato generale	X					
Power shift stato generale						
Meccanica stato generale	X					
P.T.O.						
CARRO E SOTTOCARRO						
Cingoli in gomma	X					Nuovi
Pattini in ferro						
Pattini in ferro gomma						
Perni e boccole						
Guide in acciaio						

Rulli superiori					
Rulli inferiori	X				
Ruota motrice stato corona		X			
Ruota folle		X			
RIDUTTORI MOTORI TRASLAZIONE					
Riduttore e motore destro		X			
Riduttore e motore sinistro		X			
PONTE E PNEUMATICI					
Stato generale ponte anteriore					
Stato generale ponte posteriore					
Pneumatici anteriori					
Pneumatici posteriori					
POSTO GUIDA OPERATORE					
Tettuccio	X				
Cabina					
Aria condizionata					
Stato interno cabina					
Stato esterno cabina					
Sedile	X				
Cruscotto plancia comandi	X				
Contaore	X				
Computer - display digitale					
IMPIANTI					
Impianto martello					
Impianto benna oscillate					
Impianto pinza					
Impianto trincia - trivella					
Valvole di blocco braccio principale					
Valvole di blocco II braccio					
Valvole di blocco avambraccio					
Valvole di blocco benna					
Distributori posteriori					
ACCESSORI					
Pat blade - lama oscillante					
Braccio in triplice articolazione					
Off set boom - doppio snodo alto					
Braccio telescopico					
Attacco rapido meccanico					
Attacco rapido idraulico					
Lama angledozer					
Lama a 6 vie					
Lama till dozer					
Fresa per asfalto					
Martello demolitore					
Trivella					
Trincia sermenti					
Altro					
BENNE					
Scavo con denti		X			Benna 450
Da massi					
Pulizia fossi fissa					
Pulizia fossi orientabile					
Creazione fossi - Trapezoidale					
UTENSILI					
Punte martello					
Coltelli trincia - erpici					
Martelli trincia					
Zappe fresa					
Punte trivella					
Disco fresa					
Altro					
Note					
A: Eccellente Condizione 100-80%					
B: Molto Buono 80-60%					
C: Discreto 60-40%					
D: Funzionante Necessita Di Qualche Riparazione 40-20%					
E: Pessimo Necessita di riparazione o sostituzione inferiore 20%					
Tutte le informazioni inserite sono puramente indicative e non costituiscono garanzia sul bene.					